



COURBES

PH100-Si-HA Sensibilité




PH100-Si-HA Puissance maximum




COURBES

PH100-SiUV Sensibilité




PH100-SiUV Puissance maximum




COURBES

PH20-Ge Sensibilité




PH20-Ge Puissance maximum




COURBES

PE10B-Si Sensibilité




PE10B-Si Énergie maximum




COURBES

PE5B-Ge Sensibilité




PE5B-Ge Énergie maximum



COURBES

Pronto-Si Sensibilité



Pronto-Si Puissance maximum

